


MONTAGE DER ÜBERGANGSPROFILE KLEBEVINYL ASSEMBLY OF THE TRANSITION PROFILES ADHESIVE VINYL



Die Breite der Übergangsfuge sollte zwischen 2 bis 10 mm sein (siehe Datenblätter). Ebenfalls zu berücksichtigen ist die Stärke des Bodenbelags. Unsere Systeme des Typs X2 können bereits ab einer minimalen Bodenbelagsstärke von 2 bis 5 mm eingesetzt werden.

The width of the connection joint should be between 5 and 12 mm (see data sheets). The thickness of the flooring must also be taken into account. Our type X5 systems can be used with a minimum floor covering thickness of 5 mm.



Die Abmessungen für die Profilmessungen werden am Bodenbelag abgenommen. Eventuelle Gehrungsschnitte werden hierbei berücksichtigt.

The dimensions for the profile cuts are taken from the floor covering. Any mitre cuts are taken into account.



Die Profile werden passend abgelängt. Das Profil wird dabei sicher in unserer Schritthilfe positioniert. Das Profil kann somit beim Schneidevorgang nicht verkanten.

The profiles are cut to length. The profile is securely positioned in our cutting aid. This prevents the profile from jamming during the cutting process.




Die einzelnen Leisten werden **VOR** der Verlegung **OHNE** Kleber „anprobiert“. Wenn alles passt, werden die Profile wieder entfernt und mit der Verklebung begonnen.

*The individual profiles are „tried on“ **WITHOUT** adhesive **BEFORE** installation. If everything fits, the profiles are removed again and gluing begins.*



Die einzelnen Klebestripes werden vom Klebebogen abgezogen (Abzuglasche beachten) und einseitig zur langen Seite hin bündig mit der Kante der Übergangsfuge auf den Bodenbelag geklebt.
Der Bodenbelag muss staub-, fettfrei und trocken sein. Ggf. vor Montage reinigen. Ideale Verlegetemperatur von +15 °C bis +30 °C.

*The individual adhesive strips are peeled off the adhesive sheet (observe the peel-off tab) and glued to the floor covering on one side towards the long side, flush with the edge of the transition joint. **The floor covering must be dry and free of dust and grease. Clean before installation if necessary. Ideal installation temperature from +15 °C to +30 °C.***



Klebestripes alle 30 cm auf den Bodenbelag lt. Punkt 5 aufkleben. Vor Montage der Abschlussprofile die gelbe Wachsfolie der Klebestripes an der Lasche nach oben abziehen.

Stick the adhesive strips onto the floor covering every 30 cm according to point 5. Before installing the transition profiles, pull the yellow wax foil of the adhesive strips upwards at the tab.



Nun kann das Übergangsprofil einfach auf die Klebestripes aufgeklebt werden. Die korrekte Positionierung ist wichtig, da nach dem ersten Klebestripes die Leiste nicht mehr parallel zur Übergangsfuge verschoben werden kann.

Now the transition profile can simply be glued onto the adhesive strips. Correct positioning is important because after the first adhesive strip the skirting board can no longer be moved parallel to the transition joint.



Das Übergangsprofil ist montiert. Nach einer kurzen Kontrolle kann das nächste Teilstück montiert werden.

The transition profile is installed. After a brief inspection, the next section can be assembled.